بیش از حد نرم افزاری
ERROR20

پیغام:این برنامه فراتر از حد مجاز نرم افزاری است.
راه حل:برنامه را بررسی کنید یا تنظیم #9100…#9107 محدودیت لیمیت حد مثبت و #9120…#9120 نرم افزار حد منفی

.....
.....
امرجنسی استوپ را دوباره رفرنس کنید.
ERROR21
پیغام:وضعیت اضطراری کنترل فعال است.
راه حل:پس از اینکه علت امرجنسی ماشین مشخص شد ،امرجنسی را به حالت اولیه برگردانید و دکمه ریست را فشار دهید.

.....
.....
خطای طول بافر (برای استفاده داخلی)
ERROR23

M98بیش از 8 سطح
ERROR24
پیغام:زیر برنامه از 8سطح فراتر رفته است.
راه حل :بخشی از برنامه را تغییر دهید و اطمینان حاصل کنید که فراخوانی زیر برنامه بالاتر از 8 سطح نباشد.

.....
.....
خطای فرم دایره یا خطای داده
ERROR25
پیغام :فرمان قوس یا فرمت داده در برنامه نادرست میباشد.
راه حل:بخشی از برنامه را بررسی کنید و تقاطع قوس را مجددا بررسی کنید و مطمئن شوید که مختصات نقطه تقاطع درست است.Intersection

www.plc-cnc.com اتوماسیون صنعتی کاسپین

اتوماسیون صنعتی کاسپین
www.plc-cnc.com